Rais & SilimaQ®
www.raiscampinas.com.br
raiscampinas@raiscampinas.com.br
+55 (19) 3279-0043 / +55 (19) 3881-1634

PROBLEMAS E SOLUÇÕES - FN.BC.201 - FA-SIL

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Mesmo acionando a chave "LIGA/DESLIGA" várias vezes, o Equipamento não inicia o serviço	Falta de ar na linha	Verificar compressor de ar, mangueiras e conexões
	Registro de ar do compressor fechado ou danificado	Realizar testes de verificação das condições da peça
Uma das bombas não está funcionando	Falta de ar na linha	Verificar compressor de ar, mangueiras e conexões
	O acionador da reversão ultrapassou a válvula piloto	Com uma chave, realizar o acionamento manual
	Entupimento de mangueiras/conexões	Realizar a verificação, manutenção e troca dos itens necessários
Bomba está funcionando, porém, o produto não está saindo com a vazão de costume	Bomba está com ar no sistema	Realizar a retirada do ar nos sangradores
	Falta de produto	Reabastecer
	Vazamentos de produtos	Verificar o equipamento em busca de vazamentos e saná-los
	Aplicador com obstrução de produto	Realizar a manutenção periódica do aplicador
Excesso de Pressão durante a ligação do equipamento - Verificação dos manômetros do sistema "B" da Dosadora	Aplicador com obstrução de produto	Realizar a manutenção periódica do aplicador
	Mangueiras entupidas	Realizar a verificação, manutenção e troca dos itens necessários
	Desregulagem das pressões da bomba	Entrar em contato com a RAIS & SilimaQ®, para executar as orientações técnicas
Aplicador não para de sair produto (Mesmo sem acionar o gatilho)	Falta de ajuste da mola do gatilho	Ajustar o regulador da mola no aplicador
	Falta de manutenção periódica do aplicador	Realizar a manutenção periódica do aplicador
	Assentamento e pino do aplicador danificado	Realizar a troca do assentamento e pino
Mistura não está homogênea	Falta de manutenção periódica do aplicador	Realizar a manutenção periódica do aplicador
	Necessária troca do kit de reparos do aplicador	Realizar troca do Kit de reparo
	Válvula de retenção travada	Realizar a manutenção periódica do aplicador e se necessário trocar a válvula de retenção
	Realizar manutenção periódica no sistema dosador	Entrar em contato com a RAIS & SilimaQ®, para executar as orientações técnicas
	Mangueiras entupidas	Realizar a verificação, manutenção e troca dos itens necessários
	Falta de misturadores estáticos	Realizar a manutenção periódica do aplicador e se necessário trocar os misturadores
	Troca da matéria prima utilizada	Verificar se as características do produto utilizado são as mesmas